

運 転 日 報

会社名	株式会社 日本電信		車 番	004号車			
日 時	2007年6月2日		運転者	中西 浩二郎			
出庫時間	08:19	出庫メーター	0km	総走行距離	0km		
帰庫時間	19:20	帰庫メーター	0km				
最高速度	106km/h	平均速度	65km/h	エンジンOFF回数	15		
No.	顧客店舗	到着時刻	出発時刻	所要時間	滞在時間	距離(Km)	備考
1	片岡倉庫		08:19			0	
2	片岡倉庫	08:20	08:51	00:01	00:31	0	
3	片岡倉庫	08:56	09:01	00:05	00:05	0	
4	山田倉庫(鳥飼)	09:41	09:46	00:04	00:05	0	
5	山田倉庫(鳥飼)	09:52	10:01	00:06	00:09	0	
6	山田倉庫(鳥飼)	10:02	11:05	00:01	01:03	0	
7	山田倉庫(鳥飼)	11:05	12:09	00:00	01:04	0	
8	山田倉庫(鳥飼)	12:09	13:15	00:00	01:06	0	
9	山田倉庫(鳥飼)	13:20	13:40	00:05	00:20	0	
10	山田倉庫(鳥飼)	13:40	15:55	00:00	02:15	0	
11	山本建材 株式会社	16:44	17:02	00:49	00:18	0	
12	熊取倉庫(事務所)	17:27	17:55	00:25	00:28	0	
13	熊取倉庫(倉庫)	18:05	18:11	00:10	00:06	0	
14	熊取倉庫(倉庫)	18:16	18:38	00:05	00:22	0	
15		19:14	19:15	00:36	00:01	0	
16	片岡倉庫	19:20		00:05		0	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

業 業 員 点 呼 簿			休 憩 時 間			分
始 業 点 呼			終 業 点 呼			
点 呼	確 認 事 項	記 号	点 呼	確 認 事 項	記 号	
時 : 分	① 健 康 状 態		時 : 分	① 運 行 状 況		
	② 服 装			② 道 路 状 況		
	③ 道 路 状 況			③ 車 輛 状 況		
	④ 免 許 証			④ そ の 他		
運 行 前 点 検						
点 検 箇 所	点 検 内 容	記 号	点 検 箇 所	点 検 内 容	記 号	
エンジンオイル	補充・交換		ブレーキ	バルブ排気音		
冷却水	補充・漏れ			空気圧・異物		
ファンベルト	張り具合・破損		タイヤ	亀裂・損傷・摩擦		
燃料装置	燃料の量			溝の深さ		
バッテリー	液の量・ターミナル		燈火・指示器	点検・損傷・汚れ		
エアークリーナー	清掃・交換		後写鏡・反射鏡	写影		
ハンドル	遊び・がた・振れ		反射器・プレート	汚れ・損傷		
ブレーキ	踏みしろ・きき		エア・タンク	擬水・空気圧力		
	空気圧カ・レバー		前日異常箇所	異常		
整備管理者	印	運行管理者	印	記号	良 ○	否 ×
						整備中 △